

Утверждаю
Руководитель рабочей группы



Н.В. Рябова
2021 г.

Паспорт доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 1 от «15» 02 2021г

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Структурное подразделение Детский сад « Колокольчик» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Восточный муниципального района Большечерниговский Самарской области

1.2. Фактический адрес организации(учреждения): 446275 Самарская область, Большечерниговский район, п. Восточный, ул. Центральная 52

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1301,6 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 0,7346 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1983г., последнего капитального ремонта: -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: 2021г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Структурное подразделение Детский сад « Колокольчик» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Восточный муниципального района Большечерниговский Самарской области СП-Детский сад « Колокольчик» ГБОУ СОШ пос. Восточный

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 446275 Самарская область, Большечерниговский район, п. Восточный, ул.Набережная, 2

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Южное управление министерства образования и науки Самарской области 8(84673) 2-13-09

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 446180, Самарская область, с. Большая Глушица, ул. Зеленая, 9 ж.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 140 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусного маршрута нет
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: нет.
- 3.2.2 время движения (пешком): нет.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет :нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет :нет.
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
2.	<i>В том числе инвалиды:</i>	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
5.	с нарушениями зрения	ВНД
6.	с нарушениями слуха	ВНД
7.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.
«ВНД» - временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2.	Вход (входы) в здание	ВНД
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД

6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: состояние доступности объекта оценено как недоступно для разных категорий инвалидов и других МНГ, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается: не имеется.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (наименование сайта, портала): сайт детского сада (<http://vostokds.edusite.ru>).

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 15 » февраля 2021 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 15 » февраля 2021 г.,
3. Решения Комиссии от « 15 » февраля 2021 г.

Утверждаю:
Руководитель рабочей группы



Н.В. Рябова
2021 г.

**Анкета обследования
объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения**

№ 1 от «15» 02 2021г

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос.Восточный муниципального района Большечерниговский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446275. Самарская область, Большечерниговский район, п.Восточный, ул.Набережная 2.

446275, Самарская область, Большечерниговский район, п.Восточный, ул.Центральная 52.

88467225247, vostok_sch@samara.edu.ru Рябова Надежда Владимировна и.о.директора

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта – Большая Черниговка
2. Ведомственная принадлежность – министерство образования и науки Самарской области
3. Вид деятельности: дошкольное образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, соц.обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности – муниципальная
5. Объем предоставляемых услуг – 140 мест
(количество обслуживания посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта – отдельно стоящее, двухэтажное, организация занимает часть здания, базовый материал несущих конструкция кирпич, лестницы железобетонные.
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное кол-во этажей в здании, занимающий организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)
7. Количество и назначение входов – 3 основных, 6 эвакуационных.
8. Год постройки – 1983г
9. Год последней реконструкции -

N помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)

1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)

	Ширина прохода, калитки	> = 1,2 м	> = 1,0 м	К, О		
	Информация об объекте	наличие		К, О, С, Г		

1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)

	Указатели направления движения	наличие	-	К, Г	установка,	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	> = 2,0 м	> = 2,0 м	К	установка,	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	> = 1,2 м не менее 2,0 м 1,8 м	-	К	установка,	
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	-	С	установка,	
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	-	С	установка,	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	-	С	установка,	
	Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м	-	С	установка	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям	< 0,025 м	-	К, С, О	установка	

	пешеходного движения					
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	-	К, С, О	установка	
	Места отдыха <*>	наличие	-	К, О	установка	

1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)

	Расстояние до входа в здание	<= 50 м		К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	-	К	установка	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К	установка	

1.4. Открытая лестница

	Ширина лестничных маршей	>= 1,35 м	-	О, С	установка	
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней		О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С	установка	
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3 - 0,5 м	>= 0,8 - 0,9 м	-	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С	установка	
	расстояние между поручнями	>= 1,0 м	-	О, С	установка	
	высота поручней	0,9 м	-	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О		
	завершающие горизонтальные части поручней	>= 0,3 м	-	О, С	установка	

1.5. Пандус на рельефе

	Высота подъема одного марша	<= 0,8 м	-	К	Установка	
	Угол уклона	<= 5°	-	К	Установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	Установка	
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О	Установка	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	Установка	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	Установка	

	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О	Установка	
--	---------------------------------------	---------	---	------	-----------	--

	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	К, О	Установка	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	-	К	Установка	
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	Установка	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	Установка	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-		Установка	
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	установка	
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К, О	установка	

2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

2.1. Крыльцо или входная площадка

	Высота площадки	м				
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	1,4 x 1,4 м	О, С	Увеличить ширину площадки	
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	-	К, О, С	Установить поручни	
	Навес	наличие	да	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	-	К, О, С	установка	
	Информация об объекте	наличие	-	Г	установка	
	Система вызова помощи	наличие	-	К	установка	

2.2. Лестница наружная

	Нескользкое покрытие	наличие	-	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	-	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	-	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	установка	
	Бортики по боковым краям	наличие	-	О, С	установка	

	ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м					
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С	установка	
	высота поручней	0,9 м	-	О, С	установка	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С	установка	
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	-	О, С	установка	
	Разделительные поручни при ширине марша > = 4 м <***>	наличие	-	О, С	установка	

2.3. Пандус наружный

	Ширина марша	> = 1,0 м	-	К		
	Угол уклона	< = 5°	-	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	< = 0,8 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	-	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		-			
	в верхнем окончании пандуса	> = 1,5 x 1,5 м	-	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> = 1,5 м	-	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	> = 1,5 x 1,5 м	-	К		
	в нижнем окончании пандуса	> = 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	--	К, О		
	Нескользящее покрытие	наличие	-	К, О	установка	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К	установка	
	Звуковой маяк у входа <***>	наличие	-	С	установка	
	Световой маяк у входа <***>	наличие	-	Г	установка	

2.4. Тамбур

	Габариты (глубина x ширина)	> = 2,3 x 1,5 м, при	-	К	установка	
--	-----------------------------	----------------------	---	---	-----------	--

		реконструкции - (1,5 - 1,8) x 2 м				
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	Ширина дверного проема	> = 1,2 м, при реконструкции - > = 0,9 м	= 0,9 м	К, О	установка	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - < 0,014 м, общая высота - < = 0,028 м	0,2 м	К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	-	С	установка	

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	Установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С	Установка	
	на высоте	0,9 м	-	О, С	Установка	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С	Установка	
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	-	О, С	Установка	

3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа

	Ширина марша	> = 1,0 м	-	К	Установка	
	Угол уклона	< = 5°	-	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	> = 1,5 x 1,5 м	-	К	Установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	Установка	
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	-	К, О	Установка	

	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
--	--	---------	---	---	--	--

	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	-	К	Установка	
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		-		Установка	
	стационарный	наличие	-	К	Установка	
	мобильный	наличие	-	К	Установка	

3.3. Коридоры/холлы

	Ширина полосы движения	> = 1,2 м	1,2 м	К	Расширить пути движения	Потребуется реконструкция здания
	Разворотные площадки	> = 1,5 x 1,5 м	-	К	Расширить пути движения	Потребуется реконструкция здания
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	> = 1,0 м	-	К, О	Установить	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	имеются	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г		
	Речевые информаторы и маяки <*>	наличие	-	С	установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <*>	наличие	-	Г	установить	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <*>	наличие	-	Г	установить	
	Тактильная схема	наличие	-	С	установить	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	-	К, О, С, Г	установить	Потребуется реконструкция здания

Реестр

объектов социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Самарской области

Часть 1

№ п/п	Общие сведения об объекте						Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
	Наименование (вид) объекта	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Название организации, расположенной на объекте	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель ИПРА (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СП-Детский сад « Колокольчик» ГБОУ СОШ пос.Восточный	446275, Самарская область, Большечерниговский район, п.Восточный, ул.Центральная 52	№1	СП-Детский сад « Колокольчик» ГБОУ СОШ пос.Восточный	муниципальная	Южное управление Министерства образования и науки Самарской области	дошкольное образование	дети дошкольного возраста; взрослые трудоспособного возраста	К,С,О,Г,У	нет

Вариант обустройства объекта ¹	Состояние доступности (в том числе для различных категорий инвалидов) ²	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации ³	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ⁴	Дата контроля	Результаты контроля ⁵	Дата актуализации информации на карте доступности субъекта Российской Федерации
12	13	14	15	16	17	18	19	20
А	ВНД	нуждается в адаптации	капитальный ремонт	нет	ДП-И		ДП-И	20.02.2019

1 Указывается один из вариантов: А, Б.

2 Указывается: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3 Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4 Указывается: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно.

5 Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично графе 17.

Утверждаю:
Руководитель рабочей группы

Н.В. Рябова
2021 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

« 15 » 02 2021 г.

п. Восточный
Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Структурное подразделение Детский сад « Колокольчик » государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Восточный муниципального района Большечерниговский Самарской области

1.2. Фактический адрес организации (учреждения): 446275 Самарская область, Большечерниговский район, п. Восточный, ул. Центральная 52

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1301,6 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 0,7346 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1983г., последнего капитального ремонта: -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: 2021г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Структурное подразделение Детский сад « Колокольчик » государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Восточный муниципального района Большечерниговский Самарской области

СП-Детский сад « Колокольчик » ГБОУ СОШ пос. Восточный

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 446275 Самарская область, Большечерниговский район, п. Восточный, ул. Набережная, 2

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Южное управление министерства образования и науки Самарской области 8(84673) 2-13-09

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 446180, Самарская область, с. Большая Глушица, ул. Зеленая, 9 ж.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 140 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусного маршрута нет

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: нет.

3.2.2 время движения (пешком): нет.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет :нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет :нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
8.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
9.	<i>В том числе инвалиды:</i>	
10.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
11.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
12.	с нарушениями зрения	ВНД
13.	с нарушениями слуха	ВНД
14.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.

«ВНД» - временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
8.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
9.	Вход (входы) в здание	ВНД
10.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
11.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
12.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
13.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
14.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: состояние доступности объекта оценено как недоступно для разных категорий инвалидов и МНГ, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2.	Вход (входы) в здание.	капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025 год в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 01.12.2011г №297 « Об утверждении государственной программы РФ « Доступная среда» на 2011-2025г

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ; беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МНГ)

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование работ с надзорными органами;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: ДА на сайте ГБОУ СОШ пос. Восточный

5. Особые отметки

Приложения №1-5

Руководитель:

И.о директора ГБОУ СОШ пос. Восточный

Н.В. Рябова

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством
Заместитель директора по УВР

Н.Р. Асулгараева
Д.В. Татаринцева



I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Структурное подразделение Детский сад « Колокольчик» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Восточный муниципального района Большечерниговский Самарской области, ул. Центральная 52

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наименование объекта, адрес			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		Наличие элемента			и замечания		Содержание	Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)		
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	-		Нет беспрепятственного обустроенного прохода	К, О, С, Г, У	Обустройство путей движения , обеспечение средствами информации , доступными для инвалидов	текущий ремонт
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	-		Нет беспрепятственного обустроенного прохода	К, О, С, Г, У	Обустройство путей движения , обеспечение средствами информации , доступными для инвалидов	текущий ремонт
1.3.	Лестница (наружная)	есть	-		Нет беспрепятственного обустроенного прохода	К, О, С, Г, У -	Обустройство путей движения , обеспечение средствами информации , доступными для инвалидов -	текущий ремонт

1.4.Пандус (наружный)	нет	-		Пандуса нет	К, О,	Обустройство путей движения , обеспечение средствами информации , доступными для инвалидов -	текущий ремонт
1.5. Автостоянка и парковка	нет	-		Нет места для парковки индивидуального транспорта	К, О, С, Г	Обустройство местами парковки индивид. транспорта	текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-			-	-	-

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗОНЕ:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ВНД	-	-	текущий ремонт

3 указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес: структурное подразделение Детский сад « Колокольчик» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Восточный муниципального района Большечерниговский Самарской области, ул. Центральная 52

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Основной главный вход								
2.1.	Лестница (наружная)	есть	-	-	Нет беспрепятственного обустроенного прохода	К, О, С, Г, У	Обустройство путей движения , обеспечение средствами информации , доступными для инвалидов --	текущий ремонт -
2.2.	Пандус (наружный)	нет	-	-	Нет беспрепятственного обустроенного прохода	К, О, С, Г, У	Обустройство путей движения , обеспечение средствами информации , доступными для инвалидов --	текущий ремонт -
2.3.	Входная	есть	-	-	нет		-	-

	площадка (перед дверью)					-		
2.4.	Дверь (входная)	есть	9	-	Нет беспрепятственного обустроенного прохода	К, О, С, Г, У	Обустройство путей движения , обеспечение средствами информации , доступными для инвалидов - установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	текущий ремонт
2.5.	Тамбур	есть	9,39,1,3.	-	Нет беспрепятственного обустроенного прохода	К, О, С, Г, У	Обустройство путей движения , обеспечение средствами информации , доступными для инвалидов	текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ВНД	39-40	-	Текущий ремонт

3 указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как недоступно , что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Структурное подразделение Детский сад « Колокольчик» государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Восточный муниципального района Большечерниговский Самарской области, ул. Центральная 52

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (раздевалки, зона ожидания)	есть	1 этаж (6, 10, 38, 29,) 2 этаж (6,7,16,17.)	-	отсутствуют информационные таблички о препятствиях	К, О, С, Г, У	установить информационные таблички о препятствиях	текущий ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	2 этаж (7, 16)	-	не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон, отсутствуют контрастные	К, О, С, Г, У	ширину марша изменить не возможно, только при реконструкции здания, установить поручни, нанести контрастные	текущий ремонт реконструкция здания

					цветовые полосы на первой и последней ступени марша, не установлены тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил		цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил	
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон	К О,	установить невозможно только при реконструкции здания, установить поручни	текущий ремонт реконструкция здания
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5.	Дверь	есть	1 этаж (6, 10, 38, 29,) 2 этаж (6,7,16,17.)	-	Не обустроены пути движения , не обеспечены средствами информации , доступными для инвалидов	К, О, С, Г,У	Обустройство путей движения , обеспечение средствами информации , доступными для инвалидов	текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации	есть	3; 1.		Не обустроены пути движения , не	К, О, С, Г,У	Обустройство путей движения ,	текущий ремонт

					обеспечены средствами информации , доступными для инвалидов		обеспечение средствами информации , доступными для инвалидов	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Не обустроены пути движения , не обеспечены средствами информации , доступными для инвалидов	К, О, С, Г, У	Обустройство путей движения , обеспечение средствами информации , доступными для инвалидов	текущий ремонт реконструкция здания

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗОНЕ:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	1 этаж (6, 10, 38, 29,) 2 этаж (6,7,16,17.) 3; 1. 2 этаж (7,	-	текущий ремонт реконструкция здания

		16)		
--	--	-----	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как недоступно что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ (ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Структурное подразделение Детский сад « Колокольчик» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Восточный муниципального района Большечерниговский Самарской области, ул. Центральная 52

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с	нет	-	-	-	-	-	-

перемещением по маршруту							
4.5. Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗОНЕ:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ВНД	-	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как недоступно , что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Структурное подразделение Детский сад « Колокольчик» государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Восточный муниципального района Большечерниговский Самарской области, ул. Центральная 52

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	2, 3		отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова,	К, С, О, Г,У	установить поручни и опоры устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель) установить крючки для одежды, костылей и т.п.	Текущий ремонт

					отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.		оборудовать кнопкой вызова	
5.2.	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-		текущий ремонт
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть	6		-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	К, С, О, Г, У	установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки	текущий ремонт

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗОНЕ:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД	2,3,6.	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как не доступно , что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

